

Checkliste für Laserschneidaufträge:

Für eine sichere Abwicklung von Aufträgen mit Laserbearbeitung sind gewisse Richtlinien zu beachten. Bitte prüfen Sie an Hand dieser Checkliste ob alle Punkte geklärt und richtig beigelegt wurden. Danke.

- Zeichnung im 2D-Format DXF (am besten aus Auto-CAD abgeleitet).
- Bereinigte Zeichnung: Keine Hilfslinien, Keine Maßlinien, Keine Symmetrielinien, Keine Oberflächenzeichen, Kein Schriftfeld
- Gewinde: Nur das gewünschte Kernloch
- Bohrungen ohne Mittelpunktskreuz
- Maßeinheit: metrisch
- Maßstab: 1:1
- Klare Angaben zu Material (Werkstoff, Dicke)
- Stückzahl
- Zusätzlich Zeichnung als PDF und Papiausdruck mit allen Hauptmaßen

Bitte halten Sie obige Vorgaben ein um einen reibungsfreien Ablauf zu gewährleisten.